



ความรู้เกี่ยวกับสินค้า และ ระบบงานเชื่อมโลหะ
การเชื่อมโลหะด้วยระบบแก๊สทังสเตนอาร์ค
(Gas Tungsten Arc Welding ;
GTAW)



Topics:

- หลักการของการเชื่อมแบบ TIG
- อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบการเชื่อม
- เครื่องเชื่อมและระบบไฟฟ้า
- ชนิดของเครื่องเชื่อม
- ลักษณะงานที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมแบบ TIG
- ลวดเชื่อมที่ใช้ มาตรฐานลวดเชื่อม และ โลหะที่สามารถเชื่อมได้
- ข้อดี / ข้อเสีย ของการเชื่อมแบบ TIG




ความเป็นมาและหลักการของการเชื่อมโลหะแบบ TIG

- เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 1930 เพื่อใช้ในการเชื่อมแมกนีเซียมและอลูมิเนียมในโครงสร้างอากาศยานแทนการขี้ห่มุด โดยใช้การอาร์คด้วยแท่งทังสเตน (Tungsten or Wolfram) และใช้แก๊สฮีเลียมเป็นแก๊สปกคลุมแนวเชื่อม ในสมัยนั้นเรียกการเชื่อมแบบนี้ว่า HeliArc ในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ แต่หลักการทำงานยังคงเดิม
- ส่วนมากใช้ในการเชื่อมอลูมิเนียม สแตนเลส แมกนีเซียม ทองแดง ไทเทเนียม และการเชื่อมเหล็กหรือท่อในแนวก (Root pass)



เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเชื่อมแบบ Tungsten Inert Gas (TIG) หรือ Wolfram Inert Gas (WIG)



หลักการของการเชื่อมโลหะแบบ TIG



เปรียบเทียบการเชื่อม Gas กับ TIG



อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบการเชื่อม TIG

1. เครื่องเชื่อม TIG
2. สายเชื่อมและด้ามเชื่อม
3. ชิ้นส่วนประกอบด้ามเชื่อมและการเรียกชื่อ
4. ทังสเตนอิเล็กโทรด
5. แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม
และชุดปรับแรงดัน
6. ลวดเชื่อม



ประเภทของเครื่องเชื่อมและระบบไฟฟ้า

◆ แบ่งตามลักษณะของกระแสเชื่อม

เครื่องเชื่อมที่จ่ายกระแสเชื่อมแบบกระแสตรง
เพียงอย่างเดียว (DC)

เครื่องเชื่อมที่จ่ายกระแสเชื่อมแบบกระแสตรง
และกระแสสลับ (AC - DC)

◆ แบ่งตามชนิดของเครื่องเชื่อมที่นิยมใช้

ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า - ชุดเรียงกระแส (Transformer - Rectifier)

ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

- MOSFET system
- IGBT system

เครื่องเชื่อม TIG เป็น CC เท่านั้น



WIM TG-301 P

This is the most suitable two single phase input & TIG Arc Welder for nonferrous metal, high quality and efficiency by unique design.
"WIM Thyristor Controlled AC/DC PULSE TIG Welder"

WELDS

- Steel
- Stainless Steel
- Copper
- Titanium
- Aluminium

TYPICAL USAGE

- Tool or die repair
- sheet / pipe / boiler fabrication
- Pressure valve or regulator
- Train
- Aerospace / aerospace
- Pipe setting

Thyristor
KWT 301 P


SIAM PART PRODUCTS CO., LTD.

WIM TIG TG-160

TECHNICAL DATA

MODEL	TIG - 160
Power	11.4 (230V/50Hz)
Body weight	30
Net weight	35
AC output current	160
DC output current	160
AC output voltage	5 - 160V
DC output voltage	5 - 160V
AC input & output current	5 - 160A
AC input & output voltage	110 - 240V
Input current control	Available when order specified on
Size after 3mm plate	650 x 180 (L x W x H mm)
Dimensions (W x H x D)	400 x 400 x 300 mm
Weight	30 Kg

SIAM PART PRODUCTS CO., LTD.



ทำไมต้องมีเครื่องเชื่อมแบบ (AC - DC)

■ กระแสสลับ (AC) → สำหรับการเชื่อม อลูมิเนียม หรือแมกนีเซียม โดยใช้ ทั้งสแตนเลส (ตีเขียว) ไม่ต้องลบลายทั้งสแตน แต่ปัจจุบันสามารถใช้ทั้งสแตนโค้ดสีอื่นๆ แทนได้ เช่น เทา, ทอง หรือส้ม

■ กระแสตรง อิเล็กโทรดขั้วลบ (DCEN) → สำหรับการ เชื่อมเหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง หรือโลหะอื่นๆ ที่ไม่ใช่อลูมิเนียม หรือแมกนีเซียม โดยใช้ ทั้งสแตนผสม (นิยมใช้สีแดง) แต่ปัจจุบันสามารถใช้ทั้งสแตนโค้ดสีอื่นๆ แทนได้ เช่น เทา, ทอง หรือส้ม


■ กระแสตรง อิเล็กโทรดขั้วบวก (DCEP) → ใช้ได้ แต่ไม่นิยมใช้ เนื่องจากจะต้องใช้อิเล็กโทรดขนาดใหญ่กว่าถึง 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับ DCEN ที่ระดับกระแสเดียวกัน เนื่องจากปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นที่ปลายทั้งสแตนจะมีปริมาณสูง



ประเภทของเครื่องเชื่อม (เพิ่มเติม)


◆ แบ่งตามลักษณะการเริ่มต้นเชื่อม หรือ การเริ่มต้นอาร์ค (Start Arc)

- เครื่องเชื่อมที่มีการ **Start Arc** ด้วยระบบ ความถี่สูง (**High Frequency**)





สำหรับเครื่องที่ออกแบบมาเป็น **TIG** แบบ **HF**

- เครื่องเชื่อมที่มีการ **Start Arc** ด้วย ระบบเขี่ย (**Scratch Arc**) สำหรับเครื่องที่ออกแบบมาเป็น TIG เขี่ย หรือ MMA ดัดแปลง







Touch 1-2 Seconds. DO NOT strike like a match !!

ประเภทของเครื่องเชื่อม (เพิ่มเติม)




อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบของด้ามเชื่อม TIG และการเรียกชื่อ
(TIG Welding Torch Consumable Part and Terminology)




อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบของด้ามเชื่อม TIG



Back Cap



Collet



Collet Body & Gas Lens

NOZZLE



Long Alumina Nozzle



Long Lava Nozzle



Lava Nozzle



Stubby Nozzle

รายละเอียดเพิ่มเติม

STUBBY COLLETS/COLLET BODIES

การใช้ Stubby Collet จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ Nozzle ขนาดเล็กลงได้ และทำให้ความยาวของ Torch โดยรวมลดลง เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน Torch ใหม่ทั้งด้าม

ALUMINA NOOZLE

เป็น Nozzle ที่นิยมใช้ทั่วไป ทำจากวัสดุอลูมินาที่มีความแข็งแรงสูง มีความเป็นฉนวนดีมาก และมีความต้านทานต่อแรงกระแทกดี เม็ดโลหะเกาะติดยาก ใช้งานได้ดีกับงานที่ใช้กระแสเชื่อมไม่สูงมากนัก เนื่องจากความร้อนสูงทำให้ Nozzle แดงได้ง่าย อย่างไรก็ตาม Nozzle ชนิดนี้มีราคาที่ไม่แพงมากนัก และใช้งานทั่วไป



LAVA NOOZLE

ทำจากวัสดุที่มีความต้านทานแรงกระแทกและความร้อนได้น้อยกว่าแบบ Alumina Nozzle แต่ให้การใช้งานดีกว่าในการเชื่อมงานที่มีการสะท้อนกลับของความร้อนสูง แต่ไม่เหมาะสำหรับงานเชื่อมในพื้นที่จำกัดที่มีความร้อนในปริมาณสูงเนื่องจากทำให้ Nozzle ขยายตัวและหดตัว ทำให้มีโอกาสแตกร้าวได้

GAS LENS COLLET BODIES

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดการปรวนแปรของก๊าซปกคลุมแนวเชื่อมที่ออกจาก Nozzle ทำให้ก๊าซพุ่งออกจาก Nozzle ได้ไกลขึ้น และสามารถจับทั้งส텐ได้ยาวขึ้นกว่าปกติ

Gas Lens




3D Model

Gas Lens

Insulator

Collet

Gas Lens



ลักษณะทางเทคนิคของสายเชื่อมแบบ TIG (TIG Welding Torch Specification)

รุ่นของค้ำเชื่อม → ส่วนมากจะระบุชื่อรุ่นของค้ำเชื่อม

รุ่นของค้ำเชื่อม	ขนาดกระแสเชื่อมที่ใช้	ขนาดของทั้งสแตนที่ใช้ได้	Duty Cycle
Air Cooled			
WP-9 WP-9V WP-9P WP-9F WP-9FV	125 A DC / 100 A AC	0.5-2.4 มม.	60 %
WP-17 WP-17V WP-17F WP-17FV	150 A DC / 115 A AC	0.5-3.2 มม.	60 %
WP-24 WP-24F WP-24FV	80 A DC / 50 A AC	0.5-2.4 มม.	60 %
WP-26 WP-26V WP-26F WP-26FV	200 A DC / 150 A AC	0.5-4.0 มม.	60 %

ลักษณะทางเทคนิคของสายเชื่อมแบบ TIG (TIG Welding Torch Specification)

รูปร่างของด้ามเชื่อม → ส่วนมากจะระบุชื่อรูปร่างของด้าม





รุ่นของด้ามเชื่อม	ขนาดกระแสเชื่อมที่ใช้	ขนาดของทั้งสแตนท์ที่ใช้ได้	Duty Cycle
Water Cooled			
WP-18 WP-18V WP-18P WP-18F	350A AC/ DC	0.5-4.0 มม.	100 %
WP-20 WP-20V	250A AC/ DC	0.5-3.2 มม.	100 %
WP-24W	180A AC/ DC	0.5-2.4 มม.	100 %
WP-25 (Flex neck)	200 A AC/DC	0.5-3.2 มม.	100 %
WP-12W	500A AC/ DC	1.6-6.4 มม.	100 %
WP-27A	500A AC/DC	1.0-6.4 มม.	100 %

ด้ามเชื่อมที่สามารถใช้ชิ้นส่วนทดแทนกันได้ Part Interchangeable

- WP-9 กับ WP-20 และ WP-25
- WP-24 กับ WP-24W
- WP-17 กับ WP-18 และ WP-26


ทังสเตนอิเล็กทโรด

ในกระบวนการเชื่อมแบบ TIG นั้น คำว่า “ทังสเตน” นั้น จะหมายรวมทั้งทังสเตนบริสุทธิ์ และทังสเตนผสมธาตุอื่นๆ โดยที่ทังสเตนนั้นจะทำหน้าที่เป็นขั้วๆ หนึ่งของวงจรไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวอาร์คและแหล่งความร้อนที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมโดยปกติแล้ว ทังสเตนนั้นจะไม่หลอมละลายเนื่องจากทังสเตนจะมีจุดหลอมละลายสูงถึง 3410°C แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทังสเตนได้รับความร้อนเป็นเวลานาน อาจจะทำให้ส่วนปลายของทังสเตนนั้นหลอมละลายได้เช่นกัน



มาตรฐานทั้งสแตน

ANSI/AWS A5.12/A5.12M-98			ISO 6848:2004 (EN 26848)		
Classification	Oxide Weight-Percent	Color Code	Color Code	Oxide Weight-Percent	Classification
EWP	--	Green	Green	--	WP
EWTh-1	0.8-1.2 ThO ₂	Yellow	Yellow	0.9-1.2 ThO ₂	WT10
EWTh-2	1.7-2.2 ThO ₂	Red	Red	1.8-2.2 ThO ₂	WT20
--	--	--	Violet	2.8-3.2 ThO ₂	WT30
--	--	--	Orange	3.8-4.2 ThO ₂	WT40
EWLa-1	0.8-1.2 La ₂ O ₃	Black	Black	0.8-1.2 La ₂ O ₃	WL10
EWLa-1.5	1.3-1.7 La ₂ O ₃	Gold	Gold	1.3-1.7 La ₂ O ₃	WL15
EWLa-2	1.8-2.2 La ₂ O ₃	Blue	Blue	1.8-2.2 La ₂ O ₃	WL20
EWCe-2	1.8-2.2 CeO ₂	Orange	Grey	1.8-2.2 CeO ₂	WC20
EWZr-1	0.15-0.40 ZrO ₂	Brown	White	0.7-0.9 ZrO ₂	WZ8
EWG	Not Specified	Grey	Turquoise	Mixed Oxides	WR2



คุณสมบัติทั้งสแตน

Pure Tungsten

- มีปริมาณทั้งสแตนอย่างน้อย 99.5 %
- ให้ความสม่ำเสมอในการอาร์คดี เมื่อทำการเชื่อมด้วยกระแสดับ
- ฟอรัมปลายเป็นลักษณะกลมมนเมื่อทำการเชื่อม
- ราคาไม่แพง แต่มีการสิ้นเปลืองสูงกว่าทั้งสแตนชนิดอื่นๆ
- เหมาะสำหรับการเชื่อมอลูมิเนียม / แมกนีเซียม ด้วยกระแสดับ

AWS A5.12 : Green

ISO 6848 : Green



คุณสมบัติทั้งสแตน

Thoriated Tungsten

- เป็นทั้งสแตนที่นิยมใช้กันมากที่สุด (สีแดง)
- ทำให้เริ่มต้นการอาร์คได้ง่าย จากการเพิ่มปริมาณทอเรียม
- สามารถใช้กระแสเชื่อมได้สูง ให้ความสะอาดของแนวเชื่อมดี
- มีลักษณะของเปลวอาร์คเป็นจุดที่แน่นอน ทำให้ควบคุมแนวเชื่อมได้ดี
- ใช้เชื่อมโลหะเหล็ก สแตนเลส ไทเทเนียม โลหะผสมนิกเกิล
- เนื่องจากทอเรียมจะกระจายตัวอยู่ทั่วเส้นทั้งสแตน ทำให้รักษาความแหลมของปลายที่จับมุมไว้ได้ดี


AWS A5.12 : 1% Yellow, 2% Red

ISO 6848 : 1% Yellow, 2% Red, 3% Violet, 4 % Orange




Ceriated Tungsten

- เหมาะสำหรับการเชื่อมด้วยกระแสตรงที่ระดับกระแสต่ำๆ ได้ดีมาก
- สามารถนำไปใช้เชื่อมอลูมิเนียมด้วยกระแสลับโดยดับปลายทั้งสแตนให้เป็นปลายแหลม
- มีความสามารถในการเริ่มต้นการอาร์คได้ง่าย สามารถใช้กระแสเริ่มต้นอาร์คต่ำกว่าการใช้ทั้งสแตนแบบ thoriated ได้ถึง 10 %
- นิยมใช้กับการเชื่อมงานบางๆ หรือการเชื่อมด้วยระบบอัตโนมัติ
- ให้ความสม่ำเสมอในการอาร์คดี อายุการใช้งานนาน
- ไม่เหมาะกับการเชื่อมที่กระแสเชื่อมสูงๆ



Lantanated Tungsten

- เริ่มต้นการอาร์คได้ง่าย มีอัตราการสิ้นเปลืองต่ำ
- มีคุณสมบัติทั่วไปคล้ายๆ กับทั้งสแตนประเภท Ceriated
- มีความสามารถในการจุดอาร์คซ้ำๆ กันได้ดีมาก เหมาะสำหรับการเชื่อมแบบพัลส์ และการเชื่อมที่มีการสตาร์ทอาร์คบ่อยๆ
- ให้ความสม่ำเสมอในการอาร์คดี
- สามารถนำไปใช้เชื่อมอลูมิเนียมด้วยกระแสลับโดยลบลายทั้งสแตนให้เป็นลายแหลมได้
- การเพิ่มปริมาณ Lantanate จะทำให้ความสามารถในการใช้กระแสเชื่อมสูงขึ้น



คุณสมบัติทั้งสแตน



Zirconate Tungsten

- เหมาะสำหรับการเชื่อมด้วยกระแสสลับ
- ให้ความเสถียรของอาร์คได้ดีมาก รักษาความกลมของปลายทั้งสแตนได้ดี
- มีความต้านทานต่อสิ่งสกปรกสูง ให้การเริ่มต้นอาร์คได้ดี
- นิยมใช้เมื่อประสบปัญหาทั้งสแตนสกปรกจากการเชื่อม
- สามารถใช้กระแสเชื่อมได้เทียบเท่าหรือสูงกว่าทั้งสแตนประเภท Thoriated

AWS A5.12 : Brown

ISO 6848 : White

ระบบก๊าซปกคลุมแนวเชื่อม



ก๊าซปกคลุมแนวเชื่อม (Shielding Gas) เป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดมิได้สำหรับการเชื่อมโลหะ ขณะที่โลหะหลอมเหลว จะสามารถทำปฏิกิริยากับอากาศโดยรอบได้โดยง่าย สามารถทำให้แนวเชื่อมแตก มีรูพรุน ลักษณะของแนวเชื่อมไม่มีคุณภาพ

โดยทั่วไปจะใช้ก๊าซเฉื่อย (Inert Gas) เช่นอาร์กอน (Argon ; Ar) เป็นก๊าซปกคลุมแนวเชื่อม แต่ในบางกรณีอาจจะใช้ก๊าซฮีเลียม (Helium ; He) เป็นก๊าซปกคลุมก็ได้

อาร์กอนเป็นก๊าซที่นิยมใช้ในการเชื่อมแบบ TIG โดยทั่วไป เนื่องจากเป็นก๊าซที่หาง่ายและมีราคาถูกกว่าก๊าซฮีเลียม แต่ก๊าซฮีเลียมก็จำเป็นสำหรับการเชื่อมงานเฉพาะแบบ เช่น การเชื่อมอลูมิเนียมที่มีความหนาหลายๆ หรือ การเชื่อมทองแดง เป็นต้น

ในการเชื่อมด้วยกระแสไฟ AC แนะนำให้ใช้อาร์กอนดีกว่าการใช้ฮีเลียม เนื่องจากมีปฏิกิริยาทำความสะอาด (Cleaning Action) ดีกว่า และการอาร์คจะเสถียรกว่าการใช้ฮีเลียม

ระบบก๊าซปกคลุมแนวเชื่อม

ฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีค่าศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้ก๊าซแตกตัวเป็นไอออน (Ionization Potential) และการนำความร้อนสูงกว่าอาร์กอน ทำให้เกิดความร้อนในขณะเชื่อมมากกว่า จึงเหมาะสำหรับการเชื่อมโลหะที่มีการนำความร้อนสูงเช่นอลูมิเนียมหรือทองแดง

เนื่องจากค่า Ionization Potential ของฮีเลียมที่สูงกว่าอาร์กอน ดังนั้นเมื่อใช้ฮีเลียมเป็นก๊าซปกคลุมจะให้การเริ่มต้นอาร์คที่ยากกว่าและยังทำให้แรงดันอาร์คสูงกว่าการใช้อาร์กอนเป็นก๊าซปกคลุม ส่งผลให้มีปริมาณความร้อนเข้าสู่แนวเชื่อมในปริมาณสูงด้วย

นอกจากนั้น ก๊าซฮีเลียม ยังเบากว่าอาร์กอน และอากาศ ทำให้ต้องใช้ปริมาณก๊าซที่มากกว่าปกติในระหว่างทำการเชื่อม โดยปกติหากใช้อาร์กอน จะใช้อัตราการไหลของก๊าซประมาณ 7-15 ลิตรต่อนาที หากใช้ฮีเลียมต้องปรับอัตราการไหลเป็น 14-24 ลิตรต่อนาที

Properties of shielding gas		
Function :	ARGON	HELIUM
✦ Ionization Potential	15.5 eV	24.6 eV
Arc Initiation	Good	Poor
Arc Stability	Good	Poor
✦ Thermal Conductivity (cal/sq.cm./cm ² C/s)	0.406 x 10 ⁻⁴	3.32 x 10 ⁻⁴
✦ Density (Relative to Air)	1.38	0.137
✦ Cleaning Action	Good	Poor

ชุดควบคุมแรงดันและอัตราการไหลของก๊าซ



Flow Gauge Regulator

Measurement Unit – Flow rate


$$\text{Cu.ft / Hr} \times 0.4719 = \text{L / Min}$$

$$\text{Cu.m / Hr} \times 16.7 = \text{L / Min}$$

Measurement Unit – Pressure

$$\text{PSI} \times 0.006895 = \text{MPa}$$

$$\text{PSI} \times 0.0703 = \text{Kg/cm}^2$$



Flow Meter Regulator

$$\text{L / Min} \times 2.119 = \text{Cu.ft / Hr}$$

$$\text{L / Min} \times 0.06 = \text{Cu.m / Hr}$$

$$\text{MPa} \times 145.04 = \text{PSI}$$

$$\text{Kg/cm}^2 \times 14.223 = \text{PSI}$$

ลวดเชื่อม (ตามมาตรฐาน AWS)

สแตนเลส

ER 308 / ER308L / ER316 / ER 309LSi

เหล็ก

ER 70S-6

ขนาดลวดเชื่อม

1.6 / 2.4 / 3.2 / 4.0 มม.

อลูมิเนียม

ER1100 / ER4043 / ER4047 / ER5356

บรอนซ์

Silicon-Bronze ERCuSi-3 / Aluminum Bronze ER CuAl-A1

งานเชื่อมพิเศษ

ลวดเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ P20 / NAK / SKD

ข้อดีของการเชื่อมแบบ TIG

- งานเชื่อมมีคุณภาพสูง มีการบิดตัวต่ำ
- ไม่มี Spatter เมื่อเทียบกับการเชื่อมแบบอื่นๆ
- ใช้หรือไม่ใช้ลวดเชื่อมก็ได้
- เชื่อมโลหะได้เกือบทุกประเภท แม้กระทั่งโลหะต่างชนิดกัน
- ควบคุมความร้อนในการเชื่อมได้ดี
- มองเห็นแนวเชื่อมได้ดี ไม่มีควัน

ข้อจำกัดของการเชื่อมแบบ TIG

- มีความเร็วในการเชื่อมต่ำ เติมแนวเชื่อมได้ช้า
- ต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีทักษะในการเชื่อมดีกว่าการเชื่อมแบบ MIG หรือไฟฟ้า
- ไม่ประหยัดทั้งเงินและเวลาหากเชื่อมงานหนากว่า 9.5 มม. ขึ้นไป
- เชื่อมในที่ที่มีลมพัดแรงไม่ได้
- มีโอกาสในการทำให้แนวเชื่อมเสียหาย หากทั้งสแตนลัมสัมผัสกับ
หลอมละลาย

