



ความรู้เกี่ยวกับสินค้า และ ระบบงานเชื่อมโลหะ

การเชื่อมโลหะด้วยระบบไฟฟ้าอาร์ค

โดยใช้แก๊สปกคลุม

**(Gas Metal Arc Welding ;
GMAW)**





Topics:

- หลักการของการเชื่อม
- อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบการเชื่อม
- เครื่องเชื่อมและระบบไฟฟ้า
- ชนิดของเครื่องเชื่อม
- ลักษณะงานที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อม MIG
- ลวดเชื่อมที่ใช้ มาตรฐานลวดเชื่อม และ โลหะที่สามารถเชื่อมได้
- ข้อดี / ข้อเสีย ของการเชื่อมแบบ MIG





การเชื่อมโดยกรรมวิธี Gas Metal Arc Welding (GMAW)

มีการเผยแพร่หลักการเชื่อมชนิดนี้มาตั้งแต่ปี 1920 แต่ยังไม่เป็นที่นิยมจนกระทั่งปี 1948 สมัยนั้นเป็นการใช้งานในลักษณะที่มีความเข้มของกระแสสูง ลวดเชื่อมเปลือยขนาดเล็ก และใช้แก๊สเฉื่อยคลุมแนวเชื่อม ซึ่งใช้เชื่อมอลูมิเนียมเป็นหลัก ซึ่งรู้จักกันในชื่อว่า **Metal Inert Gas (MIG)** และชื่อเรียกกระบวนการเชื่อมแบบนี้ยังคงใช้งานมาถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันมีการพัฒนาและใช้งานกันมากขึ้น สามารถใช้กับกระแสเชื่อมขนาดต่ำๆ ได้ และใช้ได้ทั้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ สามารถเชื่อมโลหะได้มากมายหลายชนิด และเชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม แก๊สปกคลุมแนวเชื่อมที่ใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นแก๊สเฉื่อยเสมอไป ขึ้นอยู่กับประเภทของงานเชื่อม เช่น สามารถใช้ Active Gas อาทิ CO_2 หรือแก๊สผสมได้หลากหลายชนิด ทำให้เกิดศัพท์ที่เรียกกระบวนการเชื่อมที่ใช้แก๊ส Active ว่า **Metal Active Gas ; MAG**





การเชื่อมแบบ MIG/MAG เป็นกระบวนการเชื่อมที่ทดแทนการเชื่อมแบบไฟฟ้าอาร์คทั่วไปได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบแล้ว การเชื่อมแบบ MIG/MAG จะเร็วกว่าการเชื่อมแบบไฟฟ้าอาร์คมาก งานเชื่อมสะอาดกว่า ชีงงานมีโอกาสบิดตัวน้อยกว่า การตกแต่งหลังการเชื่อมน้อยกว่า นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นการเชื่อมระบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติได้ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ





สิ่งสำคัญในการเชื่อมแบบ MIG/MAG ก็คือ ผู้ใช้งานต้องเรียนรู้ถึงรูปแบบการถ่ายโอนโลหะ (Metal Transfer) ของลวดเชื่อมเส้นเชื่อม โดยที่รูปแบบของ Metal Transfer นั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อคุณภาพงานเชื่อมที่จะได้รับ ดังนั้นการเลือกใช้ Mode ของ Metal Transfer จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานที่จะเชื่อม นอกจากนี้ยังรวมถึงค่าพารามิเตอร์ในการเชื่อมต่างๆ เช่น ความเร็วในการป้อนลวดเชื่อม (Wire Feed Speed) แรงดันเชื่อม (Arc Voltage) ที่จะต้องปรับให้เหมาะสมอีกด้วย

MIG WELDING VDO



หลักการเชื่อมโลหะแบบ MIG/MAG






ลักษณะการเชื่อมแบบ MIG/MAG – Review ข้อแตกต่างของรูปแบบการเชื่อม



MMA Welding



TIG Welding



อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการเชื่อมแบบ MIG/MAG



1. เครื่องเชื่อม (Welding Machine)
2. ชุดป้อนลวดและระบบควบคุม (Wire Feeder)
รวมถึงสายต่อระหว่างชุดป้อนลวดและเครื่องเชื่อม
3. ปืนเชื่อม (Welding Gun) และสายเชื่อม / สายดิน
4. แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม (Shielding Gas)
5. ชุดปรับแรงดันและควบคุมอัตราการไหลของแก๊ส (Regulator and Flow Control)
6. ลวดเชื่อม (Welding Wire)





ชนิดของเครื่องเชื่อม

ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
(Generator and Alternator)



ระบบอินเวอร์เตอร์
(Inverter)



ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า - ชุดเรียงกระแส
(Transformer - Rectifier)



ระบบการจ่ายไฟฟ้า

เนื่องจากการเชื่อมแบบ MIG/MAG ต้องอาศัยการอาร์คของลวดเชื่อมอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีระบบควบคุมให้ลวดเชื่อมไหลต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รักษาระยะการอาร์คระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานให้คงที่ เครื่องเชื่อมจึงต้องออกแบบมาให้มีระบบการจ่ายแรงดันเชื่อม (Welding Voltage) ให้คงที่ตลอดเวลา จึงเรียกระบบเครื่อง MIG/MAG ว่า ระบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage ; CV) ส่วนกระแสเชื่อมสามารถปรับตั้งได้โดยการตั้งค่าความเร็วลวดเชื่อม

แต่ความจริงแล้ว การเชื่อมแบบ MIG/MAG นั้นสามารถใช้เครื่องเชื่อมระบบ Constant Current; CC ได้เช่นกัน แต่ต้องมีระบบควบคุมแรงดันเชื่อมเพิ่มเติม จึงไม่ค่อยนิยม ในปัจจุบันโดยทั่วไปจึงนิยมเครื่องแบบ CV มากกว่า

เครื่องเชื่อมแบบ MIG/MAG จะจ่ายกระแสเชื่อมเป็นกระแสตรง โดยส่วนมากจะต่อลวดเชื่อมเข้ากับขั้วบวก (DC+) โดยไม่สามารถปรับเปลี่ยนขั้วได้ แต่ในบางกรณี เช่น กรณีการเชื่อมด้วยลวดเชื่อม Flux Cored Wire บางเบอร์ จำเป็นต้องใช้ DC- ในกรณีนี้ ผู้ใช้ต้องมีเครื่องเชื่อมที่สามารถเปลี่ยนขั้วเชื่อมได้





เครื่องเชื่อมระบบ MIG/MAG

สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการป้อนลวดได้ดังนี้

- ระบบชุดป้อนลวดอยู่ภายในเครื่องเชื่อม (Integrated Wire Feeder System)

- WIM MIG WELD 210S
- WIM MIG WELD 280S
- WIM MIG-MAG 273



- ระบบแยกชุดป้อนลวดจากตัวเครื่องเชื่อม (Separate or Non Integrated Wire Feeder System)

- WIM MIG WELD 350 SEF
- WIM MIG WELD 500 SEF
- NETWELD POWER MAG
- CHOWEL





เครื่องเชื่อมระบบ MIG/MAG

สามารถแบ่งได้ตามลักษณะออกแบบชุดควบคุมการเชื่อม

- เครื่องเชื่อมที่มีระบบควบคุมธรรมดา
- เครื่องเชื่อมที่มีระบบควบคุมแบบ Digital หรือ Synergic





ชุดป้อนลวด (Wire Feeders)


- ทำหน้าที่ส่งลวดเชื่อมจากม้วนลวดเชื่อมผ่านท่อนำลวด (liner) ไปยังปลายหัวเชื่อม และจ่ายกระแสเชื่อมรวมทั้งแก๊สปกคลุม ในระหว่างการเชื่อม
- ป้อนลวดเชื่อมด้วยความเร็วที่คงที่ เพื่อรักษากระแสเชื่อมให้สม่ำเสมอ สำหรับการใช้งานในระบบ CV
- ประกอบด้วยมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนลวดจากขดลวดออกไปยังสายเชื่อมและผ่านไปยังปลายหัวเชื่อม กลไกนี้ส่วนมากเป็นระบบเฟืองขับสามารถใช้ขับเคลื่อนได้หลายขนาดขึ้นอยู่กับร่องของล้อขับเคลื่อนลวดเชื่อม ในชุดป้อนลวดจะมี Solenoid valve ควบคุมการไหลของแก๊สปกคลุมแนวเชื่อม ติดตั้งอยู่ด้วย
- Electronically controls
 - Wire Feed Speed
 - Shielding Gas Flow






ชุดกลไกป้อนลวด

สำหรับลวดเหล็กสามารถใช้กับสายเชื่อม
ที่มีความยาวสายได้ถึง 3-4.5 เมตร ส่วน
ลวดอลูมิเนียมควรใช้กับสายเชื่อมที่มี
ความยาวสายประมาณ 2 เมตร




แบบ 2 Rollers



แบบ 4 Rollers



ลักษณะ Rollers และการใช้งาน




A → Smooth U-Groove สำหรับลวดอลูมิเนียม

B → Smooth V-Groove สำหรับลวดทั่วไป

C → Knurled V-Groove สำหรับลวด Flux Cored Wire

หรือ ลวดเชื่อมที่มีขนาดโตตั้งแต่ 2.4 มม. ขึ้นไป



ขนาดลวดเชื่อม

0.6 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2 / 1.6 mm.





ลักษณะของสายเชื่อม MIG

• มีหน้าที่นำกระแสเชื่อม ลวดเชื่อม และแก๊สปกคลุม ไปยังจุดที่ทำการเชื่อม มีความยาวสาย ขนาด 3 / 4 / 5 เมตร


ขนาดของปืนเชื่อม -

150-200 แอมป์ (กระแสใช้งานที่เหมาะสมประมาณ 180 แอมป์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ)

200-250 แอมป์ (กระแสใช้งานที่เหมาะสมประมาณ 220 แอมป์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ)

300-350 แอมป์ (กระแสใช้งานที่เหมาะสมประมาณ 330 แอมป์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ)

450-500 แอมป์ (กระแสใช้งานที่เหมาะสมประมาณ 450 แอมป์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ)






สายเชื่อม MIG และ MIG GUN ที่บริษัทจำหน่าย



BINZEL



PANASONIC



TWECO



MILLER






MIG Gun แบบพิเศษ

ใช้ระยการเคลื่อนที่ของลวดน้อย ลดปัญหาจากการเกิดการหักงอของลวดเชื่อม
ในสายเชื่อม เหมาะสำหรับการเชื่อมอลูมิเนียม และการเชื่อมในพื้นที่จำกัด


Aluminum Wire Dia. 4 Inch, Weight 1 Lb.

Stainless Steel Wire Dia. 4 Inch, Weight 2 Lbs.






ชิ้นส่วนประกอบของด้ามเชื่อม MIG และการเรียกชื่อ






ชิ้นส่วนประกอบของด้ามเชื่อม MIG และการเรียกชื่อ





ลักษณะ Liners และการใช้งาน



A → Teflon Liner สำหรับการใช้กับลวดเชื่อม อลูมิเนียม

B → Steel Liner สำหรับการใช้กับลวดเชื่อมเหล็ก/ สแตนเลส

Liner Sizes

0.6-0.8 mm. 0.8-1.0 mm.
1.0-1.2 mm. 1.2-1.6 mm.





ลักษณะข้อต่อหน้าเครื่องของปืนเชื่อมแบบ MIG



Lincoln Machine



Panasonic

หัวพานา - ทำย พานา

หัวพานา - ทำยยูโร

หัวพานา - ทำยมิลเลอร์



Euro Style – Water Cooled



MILLER
CONNECTOR



ESAB
CONNECTOR



OTC
CONNECTOR



ลวดเชื่อม (Filler Material)

ลวดเชื่อมที่ใช้กับกระบวนการเชื่อม MIG/MAG จะเป็นลวดเชื่อมที่มีลักษณะเป็นม้วน แบ่งตามน้ำหนักของลวดเชื่อม เช่น ลวดเชื่อมเหล็กเกรด **ER70S-6** จะมีน้ำหนัก 15 kg. หรือ 20 Kg เป็นต้น


นอกจากนั้น ลวดเชื่อมจะมีการแบ่งขนาดตามความโตของม้วนลวดเชื่อม เช่น ม้วนลวดขนาด 300 มม. (Spool) ซึ่งเป็นม้วนลวดเชื่อมมาตรฐาน โดยทั่วไป สามารถใช้ได้กับเครื่องเชื่อมทั่วไป และม้วนลวดขนาด 100 มม. สำหรับการใช้งานกับปืนเชื่อมขนาดเล็ก (Spool Gun)

ในบางกรณี หากเป็นงานเชื่อมที่ใช้ในสายงานผลิต อาจจะมีการใช้ลวดเชื่อมที่มีความจุในปริมาณมาก (Drum) เพื่อลดเวลาการเปลี่ยนม้วนลวด โดยปกติจะมีความจุตั้งแต่ 250 Kg.





ลวดเชื่อมและความสามารถในการเชื่อม



Application:
 MIG Weld Bulid-Up
 MIG Weld Hardfacing

Application : **MIG Brazing**

Silicon-Bronze ERCuSi-3
MIG Weld Surfacing
 Aluminum-Bronze ; ERCuAl-A1 / ERCuAl-A2



มาตรฐานลวดเชื่อมสำหรับ MIG

ลวดเชื่อมสำหรับเหล็ก

Flux Cored Wire

E71T-1

- E** = Electrode
- 7** = Tensile Strength
{ 7 x 10,000 = 70,000 PSI }
- 1** = Welding Position
1 = All Position / 0 = Flat & Horizontal
- T** = Tubular
- 1** = Type of Gas shielding

Solid Wire


ER 70S-6

- E** = Electrode
- R** = Rod
- 70** = Tensile Strength
{ 70 x 1,000 = 70,000 PSI }
- S** = Solid
- 6** = Chemical Composition



มาตรฐานลวดเชื่อมสำหรับ MIG

ลวดเชื่อมสำหรับสแตนเลส



Flux Cored Wire

Solid Wire

E308LT0-1


AWS Classification ^{a, b}	External Shielding Medium ^c	Welding Polarity
EXXXXTX-1	CO ₂	DCEP
EXXXXTX-3	none (self-shielded)	DCEP
EXXXXTX-4	75-80% Argon/remainder CO ₂	DCEP
RXXXXT1-5	100% Argon	DCEN
EXXXXTX-G	Not Specified ^d	Not Specified ^d
RXXXXT1-G	Not Specified ^d	Not Specified ^d

1 = All Position / 0 = Flat & Horizontal

ER 308LSi

↓ ↓ ↓ ↓
1 2 3 4

- 1 = Electrode หรือ Rod
- 2 = เบอร์ของสแตนเลส
- 3 = L = Low carbon , H = High carbon
- 4 = ธาตุผสมอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น Si, Mo





มาตรฐานลวดเชื่อมสำหรับ MIG

ลวดเชื่อมสำหรับอลูมิเนียม



Solid Wire

- ER 1100* ER 4043*
- ER 4047* ER 5356*
- ER 5183

- WMA4043-12G
- WMA4043-12H16
- WMA4043-12M
- WMA4043-12S
- WMA4043-12T
- WMA5356-12G
- WMA5356-12S
- WMA5356-12T

- MIG WIRE AL-4043 DIA. 1.2mm/6KG /GULF
- MIG WIRE AL-4043 DIA. 1.2mm/16LB /HARRIS
- MIG WIRE AL-4043 DIA. 1.2mm/7KG /MTD
- MIG WIRE AL-4043 DIA. 1.2mm/6KG /SAFRA
- MIG WIRE AL-4043 DIA. 1.2mm / 6KG.
- MIG WIRE AL-5356 DIA. 1.2mm/6KG /GULF
- MIG WIRE AL-5356 DIA. 1.2mm/6KG SAFRA
- MIG WIRE AL-5356 DIA 1.2 mm/6KG

* Available on Stock @ 5/05/2009





ลักษณะงานที่มีการใช้การเชื่อมแบบ MIG/MAG





ประเภทของกิจการ / โรงงานที่มีการใช้การเชื่อมแบบ MIG/MAG

- งานประกอบโครงสร้างโลหะ เช่น วัฒนไพศาล, SCS Fabrication, Sutee Tanker, Stp&I, อิตาเลียน-ไทย, Babcock Hansa, MCS Steel, Able Industries, Thai Herrick, Thai Nippon Steel
- งานเชื่อมท่อและถังเก็บแรงดัน เช่น Canadoil, Unimit, BJC Construction,
- งานประกอบรถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น Thai summit group, Triumph Motorcycle, Apico Amata, Toyota, Nissan, Isuzu, Wisdom Autopart, Channakorn, Panus Assembly
- งานประกอบชิ้นส่วนเหล็ก เช่น คอมเพรสเซอร์ อาทิ กุลธรเคอร์บี, ตะแกรงเหล็ก, เสาไฟฟ้าแรงสูง อาทิ Siam Steel Gratings, Siam Steel Tower , งานเชื่อมเครน อาทิ Demag, Herkules Crane
- งานประกอบและต่อเรือ เช่น Unithai, สตาร์มารีน, Asian Marine, กรมอุทกหารเรือ
- งานประกอบถังก๊าซเหลว (Cryogenic Application) เช่น Cryotech, Cryeng,








ข้อดีของการเชื่อม MIG

1. สามารถเชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม และใช้ความชำนาญของช่างน้อย เมื่อเทียบกับ TIG
2. แนวเชื่อมไม่มีสแลกปกคลุม จึงไม่เสียเวลาในการเอาสแลกออก
3. ความเร็วในการเชื่อม และอัตราการเติมเนื้อเชื่อม สูงกว่าการเชื่อมแบบการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
4. มีการป้อนลวดเชื่อมอย่างต่อเนื่อง ประหยัดเวลาในการเชื่อมและลดโอกาสเกิดจุดบกพร่องในการเชื่อม
5. ระยะเวลาหลอมลึกลงมาจากการเชื่อมแบบลวดหุ้มฟลักซ์




การเปรียบเทียบเมื่อเชื่อมด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้ากับการเชื่อมแบบ MIG





การเชื่อมแบบ MIG ในระบบอัตโนมัติ





ข้อจำกัดของการเชื่อม MIG

1. เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมประกอบอยู่รวมกัน และมักจะมีราคาสูงกว่า อุปกรณ์การเชื่อมแบบ ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
2. ทำการเชื่อมในซอกมุมแคบๆ ได้ยาก เนื่องจากหัวเชื่อม (Nozzle) จะมีขนาดใหญ่ และหัวเชื่อมจะต้องอยู่ใกล้ๆ แนวเชื่อม เพื่อให้แก๊สปกคลุมแนวเชื่อมได้อย่างทั่วถึง
3. เชื่อมในสถานที่ที่มีลมพัดแรงได้ไม่ดี เนื่องจากจะทำให้แก๊สทำการปกป้องแนวเชื่อมได้ไม่เพียงพอ
4. มีการแผ่รังสีความร้อนและแสงอาร์คที่มีความเข้มสูง เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ของช่างเชื่อม

